



Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ

Тюхтетский район
(наименование территориального образования субъекта РФ)

« 25 » апреля 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюхтетская средняя школа №1»

1.2. Адрес объекта 662010, РФ, Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул. Кирова, 69

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3692,5 кв.м

- часть здания -этажей (или на _____ этаже), - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 400 кв.м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не запланирован

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательная организация «Тюхтетская средняя школа №1», МБОУ «Тюхтетская СШ №1»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662010, РФ, Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Кирова,69

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

на объекте осуществляется сфера деятельности в области образования, вид услуги, оказываемой на объекте – образовательная, которая оказывается как непосредственно на самом объекте, так и на дому. Услуга оказывается детям, в том числе инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями умственного развития.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом проезд на школьном автобусе согласно утвержденного расписания по маршрутам:

ТСШ №1-ул. Кирова-ул. Гагарина-ул. Революции-ТСШ №2-ТСШ №1;

ТСШ №1- ул. Крестьянская - Оskarовка-ул. Крестьянская-ТСШ №2- ТСШ №1;

ТСШ №1- ул. Кирова-ул. Юбилейная-ул. Сосновая-ул. Юности-ул. Кирова-ТСШ №2- ТСШ №1;

ТСШ №1- ул. 1-я Сибирская - ул. Интернациональная - ул. Чкалова-ул. Революции-ул. Лесная-ТСШ №2- ТСШ №1;

ТСШ №1-Лазарево-Пузаново-ТСШ №2- ТСШ №1;

ТСШ №1- ул. Шестаковых-Покровка-ул. Таежная - ул. Революции-ул. Лесная-ТСШ №2- ТСШ №1
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м

3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (неровное покрытие из плит, гравий, бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»		
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»		
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	«ДУ»		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»		
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»		
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	«ВНД»		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ»		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В связи с тем, что данный объект социальной инфраструктуры доступен условно, были приняты все меры по организации альтернативных форм оказания услуг, так как отсутствуют возможности обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Выравнивание дорожного полотна Устранение барьеров на пути следования Демонтаж бортиков Установка тактильных средств на пути Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки
2	Вход (входы) в здание	Переоборудование крыльца Устройство наружного пандуса Монтаж перил Расширение дверных проемов Установка на входную дверь доводчика с

		задержкой автоматического закрывания Установка знаков доступности
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка перекатных пандусов Установка информирующих обозначений
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция ширины дверного проема Реконструкция санитарно- гигиенических кабин Демонтаж ступеней Установка поручней Установка специальной сантехники
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка знаков и символов, соответствующих нормативным документам по стандартизации.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка визуальной информации Выравнивание дорожного полотна
8.	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2020 гг.

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МБОУ «ТСШ №1»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект (с объекта).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами;

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 2 л.

2. Входа (входов) в здание

на 1 л.

3. Путей движения в здании

на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 4 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.

Руководитель рабочей группы

Директор Агафонова Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР Кондратенко Т.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по АХЧ Дубровин С.П.

(Подпись)

В том числе:

представитель отдела образования

Заместитель начальника отдела образования администрации Тюхтетского района

Т.В.Цвых

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) **муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский край, с.Тюхтет, ул.Кирова,69**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	К, О, С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Перепады высот, бордюры, устройство съездов, установка тактильных средств на пути следования, дублирующих рельефных знаков	К, О, С	убрать бордюры, выровнять дорожное полотно	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
1.6	Общие требования к зоне	-	-	-	отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	капитальный ремонт

учреждению				
------------	--	--	--	--

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание **муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский край, с.Тюхтет, ул.Кирова,69**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Поверхность площадки твердая. При намокании скользит. Отсутствует «кнопка вызова»	К,О,С	Необходима установка «кнопки вызова», противоскользящего коврика	Приобретение и установка «кнопки вызова и коврика
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	Имеются порожки. Дверь не обеспечена доводчиком, обеспечивающим задержку автоматического закрывания дверей. Необходимо расширение дверных проемов	К,О,С	Установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто; расширение дверных проемов	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне		-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, У)	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) **муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский край, с.Тюхтет, ул.Кирова,69**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	С,О,К	установить информационные таблички о препятствиях	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	не соответствует ширина марша, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил	О, К, С	ширину марша изменить не - возможно, только при реконструкции здания, установить поручни, нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	реконструкция здания, капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни	К, О, С	установить возможно только при реконструкции здания, установить поручни	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (лестница внутри здания) (в т.ч. зоны)	есть	-	-	не соответствует ширина марша; нет тактильных средств и	К,О,С	ширину марша возможно изменить только при	технические решения невозможны

	безопасности)				обозначений, есть лестница и пороги		реконструкции здания. Установка тактильных средств и обозначений, устранение порогов, индивидуальное решение с ТСР	жны – организация альтернативной формы обслуживания
	Общие требования к зоне	-	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский край, с.Тюхтет, ул.Кирова,69

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С	убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений	К, О, С	Установить информирующие таблички с дублирующим и рельефными знаками	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(К, О, С, Г)	-	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) **муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский край, с.Тюхтет, ул.Кирова,69**

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) **муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский край, с.Тюхтет, ул.Кирова,69**
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский край, с.Тюхтет, ул.Кирова,69

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	отсутствуют поручни и опоры, отсутствуют крючки для одежды, костылей, имеются ступени, недостаточная ширина дверного проема, отсутствует контрастная и тактильная информация направляющая к унитазу, отсутствие направляющей тактильной плитки (на полу)	К, С, О	установить поручни и опоры, установить крючки для одежды, костылей, убрать ступени, расширить дверной проем	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
	Общие требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, К, О	установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид
--------------	-----------	------------	--------------------------------

структурно-функциональной зоны	доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(К, О, С, Г)	-	-	Капитальный ремонт

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте **муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский край, с.Тюхтет, ул.Кирова,69**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	На первом этаже в вестибюле отсутствуют схема и указатели расположения кабинетов, указатели движения по коридорам, световые средства информации. Отсутствуют обозначения на дверях кабинетов по пути движения и в зоне ожидания, пульт охранной сигнализации.	Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует акустические средства информации	Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства и поручни в местах движения по коридорам	Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
	Общие требования к зоне	-	-	-	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в			

					помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, д.б. комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

